

KłECKO dnia 28.11.2016 r

Zakład Studniarski
Janusz Frukacz
Ul, Wólczajska 56
16- 424 FILIPÓW

REFERENCJE

W dniach 25-28.07.2016 r dokonaliśmy renowacji studni głębinowej nr, 2 na obiekcie stacji uzdatniania wody w KłECKU ul, Targowa 6 , studnię poddano renowacji ze względu na duży spadek wydajności wynikający z kolmatacji filtra i strefy przyfiltrkowej powstałej podczas 46 -letniej eksploatacji studni na głębokości 132 m posadowienia filtra .

W wyniku przeprowadzonych prac przez **ZAKŁAD STUDNIARSKI Janusz Frukacz 16-242 FILIPÓW** Ul, Wólczajska 56 przywrócona została pierwotna wydajność studni z roku 1970.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Wykonanie skutecznej renowacji studni pozwoliło nam uniknięcia kosztów budowy nowej studni , w przyszłości zamierzamy kontynuować współpracę w w/w Zakładem.

Polecamy Zakład Studniarski Janusza Frukacza dla wszystkich mających problem ze spadkiem wydajności studni głębinowych .

Z poważaniem

KIEROWNIK

Zbigniew Paluch
.....